

**NAPRAWCZYK.PL**

SERWIS WYSYŁKOWY

NAPRAW KONSOLĘ

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

<https://naprawakonsoli.pl> 885333393naprawczyk@gmail.com

Wymiana chipu TDP158 Xbox One X

Producent: Xbox One X

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

300,00 PLN

Opis produktu

Wymiana chipu TDP158 w konsoli Xbox One X to jedna z usług naprawczych, którą oferujemy w naszym serwisie. Usterka ta jest stosunkowo częsta w konsolach Xbox One X i objawia się różnymi problemami z obrazem, takimi jak zniekształcenia, artefakty, migotanie, brak wyświetlania obrazu lub jego częściowy brak. Może również powodować problemy z dźwiękiem.

Jeśli Twoja konsola Xbox One X wykazuje któreś z tych objawów, może to oznaczać uszkodzenie chipu TDP158, który jest odpowiedzialny za obsługę wyjścia wideo w konsoli. Wymiana tego chipu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na rozwiązanie problemów z obrazem i dźwiękiem.

Nasi doświadczeni technicy w naszym serwisie specjalizują się w profesjonalnej wymianie chipu TDP158 w konsoli Xbox One X. Korzystamy tylko z wysokiej jakości zamienników, aby zapewnić długotrwałe rozwiązanie problemu. Wymiana chipu jest procesem skomplikowanym, dlatego zalecamy oddanie swojej konsoli w ręce specjalistów.

Realizacja usługi wymiany chipu TDP158 w konsoli Xbox One X zajmuje zwykle od 1 do 3 dni roboczych. Oferujemy konkurencyjne ceny i gwarancję na nasze usługi naprawcze, co daje pewność, że Twoja konsola będzie działać bez problemów przez długi czas.

Jeśli Twoja konsola Xbox One X wykazuje objawy związane z usterką chipu TDP158, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeprowadzą bezpłatną diagnozę Twojego urządzenia i zaproponują najlepsze rozwiązanie problemu.