



**NAPRAWCZYK.PL**  
SERWIS WYSYŁKOWY

NAPRAW KONSOLĘ  
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU!

<https://naprawakonsoli.pl> 885333393

[naprawczyk@gmail.com](mailto:naprawczyk@gmail.com)



## Wymiana chipu 75DP159 Xbox One S

Czas wysyłki: 24 Godziny

**Cena**

300,00 PLN

## Opis produktu

Wymiana układu scalonego 75DP159 w konsoli Xbox One S

Układ scalony 75DP159 jest kluczowym elementem konsoli Xbox One S i odpowiada za obsługę portu HDMI. W przypadku problemów z tym układem mogą pojawić się różne usterki, takie jak problemy z wyświetlaniem obrazu lub brakiem sygnału na telewizorze.

Jeśli Twoja konsola Xbox One S ma problemy z wyświetlaniem obrazu lub nie przesyła sygnału do telewizora, to może oznaczać uszkodzenie układu 75DP159. W takim przypadku konieczna jest jego wymiana.

Wymiana układu 75DP159 w konsoli Xbox One S jest skomplikowanym procesem, który wymaga doświadczenia oraz odpowiedniego sprzętu. Wymiana ta powinna być przeprowadzona przez doświadczonych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w naprawie konsol.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w naprawie konsol Xbox, w tym w wymianie układów scalonych, takich jak 75DP159. Gwarantujemy profesjonalną i skuteczną naprawę Twojej konsoli Xbox One S, abyś mógł cieszyć się pełnym jej funkcjonalnością.

Skontaktuj się z nami, aby umówić się na naprawę swojej konsoli Xbox One S i pozbyć się problemów związanych z układem 75DP159.